

ID: 17815
GASSENSCHUSTER

Kategorie: Bäuerliche Architektur

Wohnhaus. Gebrochene Fassade mit hoher gemauerter Freitreppe und Bundwerkgiebel. Unter der Treppe Rundbogentür mit Granitgewände, seitlich gemauerte Rundbogentür. Am Giebel Ecksöller mit Ausschneidebrüstung.

Gemeinde VILLANDERS, Comune di VILLANDRO

KG VILLANDERS, C.C. VILLANDRO
p.ed. 148

Unterschutzstellung/Provvedimento di vincolo: DGP-LAB 5892 del 13/10/1981

ID: 17815
GASSENSCHUSTER

Categoria: Architettura rurale

Casa d'abitazione. Facciata ricurva con alta scala esterna in muratura e timpano con capriata a travi lignee incrociate (Bundwerk). Sotto la scala porta a tutto sesto con strombatura in granito, di lato porta a tutto sesto in muratura. Sul timpano balcone angolare con parapetto tagliato con la sega.

